

Retteliste Byggegruppveiledningen pr. 01.01.2022

Dato	Fra	Tema
2021-09-22	Roger Olsson, NGI	Det er en feil i ligning 7.6.10. Det saknes et cosinus Ψ etter P_p . $\lambda = \sqrt{\frac{\gamma_M \cdot P_p}{\tau_k \cdot \pi \cdot \tan \psi}}$
Korrekt ligning skal være		$\lambda = \sqrt{\frac{\gamma_M \cdot P_p \cdot \cos \psi}{\tau_k \cdot \pi \cdot \tan \psi}}$ <div style="text-align: right;">(7.6.10)</div>